



SUPERIOR 150HS

E37VERSION: 121212
Page: 1/2

Акриловый лак 2K HS

ОПИСАНИЕ



SUPERIOR 150HS это лак повышенной твердости очень удобный в нанесении. После нанесения, лак очень быстро сохнет, прекрасно растекается и образует защитную пленку с высокими показателями блеска. Наносится на базу через 15-20 минут. Рекомендуется нанести первый легкий слой лака и в завершить двумя стандартными слоями нанося крест накрест. Очень важно выдержать время между слоями, чтобы дать испариться растворителю. Благодаря низкому содержанию растворителя в лаке, его можно разбавить до 25%. После высыхания лак очень легко полируется для достижения максимального эффекта.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Акриловые смолы	
Цвет:	Бесцветный	
Удельный вес:	1,0 кг/литр при 20°C	
Вязкость CF/4:	20" при 20°C	
Толщина сухой пленки:	50-60 микрон	2 слоя
Выход (укрывистость):	9-10 м ² /литр	
Сухой остаток:	53 %	Superior 150HS
	45 %	Смесь (100:50:10 по объему)
	42 %	Смесь (100:50:25 по объему)
VOC:	489 г/л	Смесь (100:50:10 по объему)
	519 г/л	Смесь (100:50:25 по объему)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

P4000	Медленный отвердитель	S322	Стандартный растворитель
P5000	Стандартный отвердитель	S324	Медленный растворитель
P6000	Быстрый отвердитель		
P7000	Супер-быстрый отвердитель		

Температура (°C)			
	Отвердитель	Отвердитель	Растворитель
< 18	P6000 -P7000	P6000	S322
18 - 25	P5000-P6000	P5000	S322
> 25	P5000	P4000	S324

Подготовка поверхности

После нанесения базы выждите 15-20 минут и можно наносить **SUPERIOR 150HS**

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Superior 150HS				
P4000	100:50:10-25 По объему	2 : 1	20'' F/4	5h
P5000				5h
P6000				2,5h
P7000				2 h

НАНЕСЕНИЕ

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15-20	2-3	5'-10'
	1,3-1,8	3-3,5	15-20		
	1,3-1,5	3-3,5	10		

ВРЕМЯ СУШКИ

20° C

60° C

Short wave IR

Отвердитель	От пыли	На отлип	Монтаж	Клеить скотч	Полировать
P4000	20'	3 часа	5 часа	8 часа	24 часа
P5000	15'	3 часа	5 часа	7 часа	24 часа
P6000	15'	2,5 часа	4 часа	6 часа	24 часа
P7000	10'	2 часа	3 часа	6 часа	24 часа

Отвердитель	На отлип
P4000	35'
P5000	25'
P6000	--
P7000	--

	Поверхностная сушка	Полное отверждение
Светлый	5'	10'
Темный	4'	8'
Металлик	5'	10'

ЗАМЕЧАНИЯ

Применять абсолютно сухое оборудование. Плотно закрывать отвердитель после использования. Не использовать при относительной влажности воздуха более 70%. Не использовать при температуре воздуха ниже +10°C. Для этого случая использовать окрасочную камеру.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Растворителем - до истечения жизнеспособности продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Следовать указаниям на этикетке продукта. Дополнительная информация находится в Листах

Безопасности SDS 730/EN. Соответствует Требованиям Национальных Нормативных документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении при температурах от +5°C до +30°C.
Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ

В целой оригинальной упаковке – один год с даты производства.